



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0251-43	FECHA:	18 de Noviembre de 2024



Foto No. 1 MODULOS 1 Sustitución de lámina por lamina toquelada aluzinc calibre 26 y mantenimiento a estructura de soporte metal



Foto No. 2 MODULO 1 Sustición de flipones, sustitución de focos ahorradores y sustitución de ducto eléctrico + accesorio.



Foto No. 3 MODULO 1 Sustitución de puertas en servicios sanitarios y sustitución de inodoros



Foto No. 4 MODULOS 2 Mantenimiento de balcones de metal, sustitución de puertas y mantenimiento a estructura de puertas (aplicación de pintura)



Foto No. 5 MODULO 2 Mantenimiento a baradas de metal.




Foto No. 6 MODULO 2 Sustitución de deposito de agua 1700 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejá Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0251-43	FECHA:	18 de Noviembre de 2024



Foto No. 7 MODULO 3 Sustitución de pila por pilas de cemento de dos lavaderos.



Foto No. 8 MODULO 4 Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pintura)



Foto No. 9 MODULO 5 Sustitución de canal de metal y sustitución de soporte de metal para canal.



Foto No. 10 MODULO 5 Sustitución de láminas por láminas traslucida policarbonato



Foto No. 11 MODULO 5 Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3 y sustitución de canales PVC.





Foto No. 12 MODULO 6 Pintura general en muros exteriores e interiores de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

