





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chilimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0256-43	FECHA:	29/05/2024




Foto1: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 3:




Foto 4:



F




**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gloria Rafaela Parjos Gonzalez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR**  
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chilimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0256-43		



<p><i>Gloria Rafaela Paniso Gonzalez</i></p> <p>firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>firma y Sello del Director del Centro Educativo Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------