

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Chilima |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0256-43 | FECHA: | 23/09/2024 |



Foto 1: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Rafaela Pariso Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

