



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHILIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0256-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: REPELLO DEL MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN




Foto 4: TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN




Foto 5: COLOCACIÓN DE HIERRO DEL MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gloria Rafaela Panos González*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

