



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chipacá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0257-43	FECHA:	29/08/2024



Fotografía 1. MODULO 1: Sustitucion de lámina (duralita) capote y elementos de fijación (tornillos) por lámina troquelada.



Fotografía 2. MODULO 1: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Fotografía 3. MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Fotografía 4. MODULO 2: Reparación de piso cerámico



Fotografía 5. MODULO 3: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico antideslizante



Fotografía 6. MODULO 3: Suministro de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

