



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chipacá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0257-43	FECHA:	29/08/2024



Fotografía 1. MODULO 1: Sustitución de lámina (duralita) capote y elementos de fijación (tornillos) por lámina troquelada.



Fotografía 2. MODULO 1: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Fotografía 3. MODULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Fotografía 4. MODULO 2: Sustitución de piso cerámico



Fotografía 5. MODULO 3: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico antideslizante



Fotografía 6. MODULO 3: Suministro de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---