

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacpulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 06 - 0258 - 43	FECHA:	07/08/2024




Unidad Colocación de azulejos y psiso en los baños



Modo 2 Sustitución de piso de concreto por ceramica




Modo. 2 Reparación de concreto de patio



ML Reparación de cuneta de concreto




Modo 2 Pinturas en muros exteriores e Interiores



Modo 2 Pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

