



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacpulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0258-43	FECHA:	07/08/2024




Foto 1: inicio del trabajo de colocación del piso en las aulas.



Foto 2: el avance el trabajo en las aulas.



Foto 3: inicio el trabajo en el patio de la escuela.



Foto 4: el avance de reparación de plancha de concreto del patio.



Foto 5: inicio del trabajo de la pintura.



Foto 6: el avance del trabajo de la pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

