

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacpulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0258-43	FECHA:	07/08/2024




Foto 1: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 2: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 3: culminación de sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico y azulejos.



Foto 4: culminación de reparación de plancha de cocreto de patio.



Foto 5: pintura exteriores e interiores.



Foto 6: pintura exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

