



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pocohil Segundo 2do. Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0260-43	FECHA:	10/11/2024



Modulo 1: Sustitucion de pliso ceramico




Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 2: Sustitucion inodoro



Modulo 3: Reparacion de piso de torta de concreto



Modulo 3: Instalacion de tuberia para aguas negras



Modulo 4: Reparacion de muro perimetral de block con tuvo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE Centro



Firma y Sello Director Centro Educativo Público