

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTEANANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUPOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0263-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1. Módulo 1: sustitución de inodoro



Foto 2. Módulo 1: sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 3. Módulo 1: Suministro e instalación de azulejo



Foto 4. Módulo 1: pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5. Módulo 1: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 6. Módulo 2: reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. V. A.

Firma y sello del Presidente de la OPDE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTEANANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUPOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0263-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7. Módulo 2: sustitución tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 8. Módulo 2: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9. Módulo 2: sustitución de tubería de línea principal



Foto 10. Módulo 2: sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A.V.A.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

