

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CHUNIMÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUNIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0264-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 1 Módulo 1 Sustitución de lamina troquelada




Foto 2 Módulo 1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3 Módulo 2 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico




Foto 4 Módulo 2 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico




Foto 5 Módulo 3 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico




Foto 6 Módulo 3 Sustitución de piso de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---