



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN XEABAJ PRIMERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0267-43 | FECHA: | 21/11/2024 |



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CAL 26



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, POR PISO CERAMICO



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 5: MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LTS




Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|