



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Quiché</b>	MUNICIPIO:	<b>Santo Tomás Chichicastenango</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM Cantón Tzanimacabaj</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Cantón Tzanimacabaj</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-06-0272-43</b>	FECHA:	<b>25/11/2024</b>



Foto1: Reparación de piso por piso granito



Foto2: Reparación de piso por piso granito



Foto 3: Reparación de piso por piso granito



Foto 4: Reparación de piso por piso granito



Foto 5: Reparación de piso por piso granito



Foto 6: Reparación de piso por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<p align="center"><i>[Signature]</i> Firma y selló del Presidente de la OPF</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---	--