



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Tzanimacabaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanimacabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0272-43	FECHA:	25/11/2024




Foto1: Reparación de piso por piso granito



Foto2: Reparación de piso por piso granito



Foto 3: Reparación de piso por piso granito



Foto 4: Reparación de piso por piso granito





Foto 5: Reparación de piso por piso granito



Foto 6: Reparación de piso por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público