



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Saquillá Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0273-43	FECHA:	



Foto1: Módulo 1 : Sustitución de piso concreto por piso ceramico




Foto 2: Modulo 1: suministro e instalación de balcon en ventana




Foto 3: Módulo 2: sustitución de lámina troqueada alucinc calibre 26,sustitución de elementos de fijación(tornillos), sustitución de capotés, sustitución de chimenea de concreto



Foto 4: Módulo 3: Sustitución de Barrandas



Foto 5: Módulo 4: Sustitución de canales de metal



Foto 6: Módulo 5: Mantenimiento de base de metal de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

