



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SANTO TOMÁS, CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PANQUIAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06--0274-43 | FECHA: | 28/06/2024 |



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de puertas de metal



Foto 2 .Módulo 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 3. Módulo 2: Sustitución de ventanas de metal más vidrios



Foto 4. Módulo 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 5. Módulo 3: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

