



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Cantón Chumanzana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón Chumanzana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-06-0275-43	FECHA:	17/07/2024



Foto1: módulo 1, sustitución de piso de torta de concreto por piso granito



Foto2: módulo 2, sustitución de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 3: módulo 2, sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 4: módulo 5, sustitución de piso de torta de concreto por piso granito




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---