

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pocohil Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0276-43	FECHA:	5/11/2024




Foto 1: Modulo 1 Reparacion del cableado electrico



Foto 2 Modulo 1 : Sustitucion focos ahorradores



Foto 3: Modulo 2 Sustitucion de estufa rural completa incluyendo instalacion de azulejos a estufa rural



Foto 4 Modulo 2 : Reparacion de cableado electrico



Foto 5 Modulo 2 Sustitucion de Focos ahorradores



Foto 6 Modulo 3 Sustitucion de piso ceramico por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pocohil Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0276-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: Modulo 3 Suministro e instalacion de balcones de hierro en ventanas



Foto 8 Modulo 3 Sustitucion de puerta



Foto 9 Modulo 3 Reparacion de cableado electrico



Foto 10 Modulo 3 Sustitucion de focos ahorradores



Foto 11 Modulo 4: Reparacion de cableado electrico



Foto 12 Modulo 4: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Pocohil Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0276-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 13: Modulo 5 Sustitucion de Puerta






Foto 14 Modulo 5 Sustitucion de inodoro



Foto 15 Modulo 5 Pintura en muros exteriores



Foto 16 Pintura General: Pinturas en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público