

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26




Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: MODULO 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL




Foto 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL




Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto7: MODULO 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 8: MODULO 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL




Foto 9: MODULO 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 10: MODULO 2 SUSTITUCION DE INODORO





Foto 11: MODULO 3 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



FOTO 12: PATIO REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO DE PATIO (GRADAS Y PATIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto13: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:



Foto 17:






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---