

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto1: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26




Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: MODULO 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL



Foto 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CANTÓN SEPELÁ ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Sepelá Departamento de Quiché
---	---	---	---

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: MODULO 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 8: MODULO 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL



Foto 9: MODULO 2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 10: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE INODORO





Foto 11: MODULO 3 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



FOTO 12: PATIO RÉPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO DE PATIO (GRADAS Y PATIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	5 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto13: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	