



**REGISTRO FOTGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Las Trampas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Trampas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0284-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: Sustitución de piso



Foto 2: Sustitución de piso, Repello en muro y sustitución de planchas



Foto 3: Suministro e instalaciones de balcones de metal en ventanas



Foto 4: Sustitución de puertas y sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto de aula



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.