



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Las Trampas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Trampas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0284-43	FECHA:	24/07/2024




Foto 1: Sustrucción de piso



Foto 2: Sustrucción de piso, Repello en muro y sustrucción de planchas



Foto 3: Suministro e instalaciones de balcones de metal en ventanas



Foto 4: Sustrucción de puertas y sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto de aula



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN LAS TRAMPAS MUNICIPIO SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO DEPARTAMENTO QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN CANTÓN LAS TRAMPAS QUICHÉ
--	--	---	---