

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CHUGUEXÁ SEGUNDO B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUGUEXÁ SEGUNDO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0287-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1, Modulo 2: sustitucion de tuberia de linea principal



Foto 2, Modulo 2: Sustitución de llave de paso por llave de bola PVC



Foto 3, Modulo 2: sustitución de chorros



Foto 4, Modulo 2: Sustitución de focos ahorradores





Foto 5, Modulo 3: sustitución vidrios



Foto 6, Modulo 3: Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p>
---	---

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CHUGUEXÁ SEGUNDO B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUGUEXÁ SEGUNDO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0287-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 7 Modulo 1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 8, Modulo 1: Sustitución de vidrios



Foto 9: Módulo 1 sustición de lavadero de concreto grande



Foto 10, Modulo 1: Sustitución de plancha de metal de 4 hornillas



Foto 11, Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado,sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12, Modulo 1: Mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CHUGUEXÁ SEGUNDO B	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUGUEXÁ SEGUNDO B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0287-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 13, Modulo 1: sustitución de focos ahorradores




Foto 14 Modulo 1: Sustitución de llave de chorro por llave grival pesado



Foto 15, Modulo 1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 16. Modulo 2: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 17, Modulo 2: sustición de inodoro



Foto 18, Modulo 2: Sustitución de depósito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la UGEB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

