

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0293-43	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: MÓDULO 1: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO (CANCHA TECHADA)



Foto 2: MÓDULO 1: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO (CANCHA TECHADA)




Foto 3: MURO PERIMETRAL REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 4: MURO PERIMETRAL REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALBANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



Foto 5: PINTURA GENERAL: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 6: PINTURA GENERAL: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público