



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Mactzul Cuarto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0293-43 | FECHA: | 25 de noviembre de 2024 |



Foto1: Sustitución de Piso de Torta de Concreto



Foto 2: Sustitución de Piso de Torta de Concreto.



Foto 3: Reparación de Muro Perimetral de Block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 4: Reparación de Muro Perimetral de Block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas






Foto 5: Pintura en Muros Exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en Muros Exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

