




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Sexto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0295-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Módulo 1: Foto 1, Sustitucion de láminas por láminas troqueladas



Módulo 2: Foto 2 Sustitucion de láminas por láminas troqueladas.



Módulo 2: foto 3, Sustitucion de piso de cemento por pisos ceramica.



Módulo 3: Foto 4, Sustitucion de láminas por láminas troqueladas



Modulo 3: Foto 5, Sustitucion de soporte de madera por metal.



: Modulo 3: Foto 6, Sustitucion de vidrios nevadas por vidrios transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con el uso de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---