

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Sexto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0295-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto1: Módulo 1 Sustitucion de laminas por laminas troqueladas



Foto 2: Stitucion de canales



Foto 3: Módulo 2Sustitucion de soporte de madera por soporte de metal



Foto 4: Modulo 2 Preparacion para la sustitucion de piso de cemento por piso cerámica



Foto 5: Modulo 3 Sustitucion de soporte de madera por soporte de metal



Foto 6: Módulo 3 Sustitucion de vidrios nevadas por vidrios transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

