

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xalbaquiej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0890-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Modulo 1. Sustitucion puerta de metal en baños



Foto 2: Modulo 1. Sustitucion Inodoro



Foto 3: Modulo 1. Sustitucion de migitorio



Foto 4: Modulo 1. Sustitucion de piso de torta de concreto por pisoceramico antideslizante.



Foto 5: Modulo2. Suministro e instalacion de balcon de hierro en ventana



Foto 6: Modulo 2. Reparacion de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xalbaquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0890-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Modulo2. Sustitucion de focos ahorradores.



Foto 8: Modulo2. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 9: Modulo2. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10: Modulo2. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sijecciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público