



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicasteango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chulumal Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1141-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Sustitución de Vidrios de ventana y puerta (Modulo 1)



Foto 2: Sustitución de Chapa (Modulo 1)



Foto 3: Sustitución de focos ahorradores (Modulo 1)



Foto 4: Sustitución de puerta (Modulo 2)



Foto 5: Sustitución de vidrios (Modulo 2)





Foto 6: Sustitución de Canal de PVC a Metal (Modulo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicasteango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chulumal Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1141-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 25: Sustrucción de elementos de fijación Tornillos (Modulo 5)



Foto 26: Sustrucción de puertas baño (módulo 5)



Foto 27: Mantenimiento a portones a metal (módulo 6)



Foto 28: Repello en muro (Muro Perimetral)



Foto 27:





Foto 28:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la **COMISIÓN EDUCATIVA**

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público