



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicasteango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chulumal Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1141-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN LAVAMANOS



Foto 2: SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN BAÑOS



Foto 3: SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN MIGITORIO



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores baños





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA A METAL





Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELA ALUZINE CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF








  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO.	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicasteango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	Cantón Chulumai Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO.	14-06-1141-43	FECHA:	29/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE EDUCATIVO 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--