



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacpulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1176-43	FECHA:	07/08/2024



Foto1: Sustitución de pisos y sustitución de vidrios



Foto 2: Reparación de torta de concreto



Foto 3: Reparación de torta de concreto



Foto 4: Pintura general (Pintura de muros interiores y exteriores )




Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED y reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Reparación de red de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFCE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

