



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sacpulup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1176-43	FECHA:	07/08/2024



Foto1: Sustitución de pisos y sustitución de vidrios



Foto 2: Reparación de torta de concreto



Foto 3: Reparación de torta de concreto



Foto 4: Pintura general (Pintura de muros interiores y exteriores)



Foto 5: Sustitución de lamparas tipo LED y reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Reparación de red de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público