



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-1303-42	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Módulo 1. Sustitucion de soporte de madera por soporte de metal



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de láminas acanaladas por láminas troquelada



Foto 3: Módulo 1 Pintura para paredes interior y exterior



Foto 4: Módulo 2. Sustitución de inodoros



Foto 5: Módulo 3. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Módulo 3. Sustitución de puertas de la cocina

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

