



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1 Modulo 1 Sustitución de piso de concreto por piso ceramica.



foto 2 Modulo 1. Sustitución de Vidrios.



Foto 3 Modulo 1 Sustitución de estufa rural.



Foto 4 Modulo 1 Sustitución de soporte de madera por metal.




Foto 4 Modulo 1 Sustitución de láminas por láminas troquelada.



foto 5 Modulo 1 suministro instalacion de agua pluvial tubo PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar  
CANTON SEMEJA TERCERO  
CHICHICASTENANGO QUICHE

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL UNIDAD  
DIRECCION



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEMEJÁ TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3398-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 18 Modulo 5 sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 19 Modulo 5 sustitucion de madera por metal




foto 20 pinturas en muros exteriores e interiores

foto 16 Modulo 4 sustitucion de lamina por lamina troquelada

foto 17 Modulo 4 sustitucion de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR  
CANTÓN SEMEJÁ  
CHICHICASTENANGO, QUICHÉ

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
CANTÓN SEMEJÁ TERCERO  
CHICHICASTENANGO, QUICHÉ