



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3572-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Módulo 1. Sustrucion de soporte de hierro por soporte de metal



Foto 2: Módulo 1. Sustrucion de laminas duralita por laminas troquelada




Foto 3: Módulo 1. Pintura para pared exterior



Foto 4: Módulo 1. Pintura para pared interior



Foto 5: Módulo 1. Sustrucion de piso de concreto por piso granito




Foto 6: Módulo 1. Sustrucion piso de concreto por granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

