



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV Cantón Panimaché Segundo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3572-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Sustitución de laminas



Foto 2: Sustitución de estructuras



Foto 3: Pintura para pared exterior



Foto 4: Pintura para pared Interior



Foto 5: Sustitucion de Piso Granito



Foto 6: Sustitucion de Piso Granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

