



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenago
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Osvaldo Humbelino Motta Girón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chicúa Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3804-42	FECHA:	29 de mayo de 2024



Foto 1: Entrada de la escuela, reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Enfrente de la dirección, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 3: Enfrente de la oficina de la OPF, reparación de plancha de concreto de patio.




Foto 4: Enfrente del aula de sexto A, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 5: Enfrente de sala de computación, reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 6: Enfrente del escenario, reparación de plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

