

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CANTÓN MACTZUL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5097-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Modulo 1: Sustrución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Modulo 1: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)




Foto 4: Modulo 1: Sustrución de piso de granito



Foto 5: Modulo 1: Sustrución de canal de metal




Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 7: Modulo 2: Sustitución de canal de metal



Foto 8: Modulo 4: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 9: Servicios sanitarios: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 10: Servicio Sanitario: Sustitucion de inodoro



Foto 11: Servicio sanitario: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 12: Servicio Sanitario: Sustitución de piso de torta por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público









**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**




Foto 13: Servicio Sanitario: Colocación de azulejo




Foto 14: Pintura General: pintura de modulos, interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales con el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento



  
Firma y sello Director Centro Educativo Público

