

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I CANTÓN MACTZUL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5097-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Modulo1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Modulo 1: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Modulo 2: Sustrucción de canal de metal



Foto 8: Modulo 4: Matenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 9: Servicios sanitarios: Matenimiento a estructura de puerta (aplicación de pinturas)



Foto 10: Servicio Sanitario: Sustrucion de inodoro





Foto 11: Servicio sanitario: Sustrucción de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 12: Servicio Sanitario: Sustrucción de piso de torta por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe pagar el costo de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público








Foto 13: Servicio Sanitario: Colocación de azulejo



Foto 14: Pintura General: pintura de módulos, interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

