



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHULUMAL TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5414-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Módulo 1, sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Módulo 1, sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Módulo 1, sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Módulo 1, sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Módulo 2, sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Módulo 2, sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

