

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHULUMAL TERCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5414-43	FECHA:	23/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: .Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

