



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
40 años

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-6121-43	FECHA:	21 de mayo del año 2024




Foto1: MODULO 1. Mantenimiento de estructura metal




Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: S Sustitución de canal




Foto 4: MODULO 3. Sustitución de tubería PVC Lineal principal aguas negras




Foto 5: MODULO 4. Sustitución de puerta




Foto 6: Sustitución de ventana de metal por metal más vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-6121-43	FECHA:	21 de mayo del año 2024



Foto7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoro(contra llave, tubo de abasto y tanque



Foto 9: Sustitución de pila por pila in situ



Foto 10: Reparación de piso cerámico



Foto 11: Sustitución de de lámparas LED



Foto 12: Reparación de planchas de concreto de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-6121-43	FECHA:	21 de mayo del año 2024









Foto 13: Pintura en interiores y exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

