





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-6121-43	FECHA:	23 de julio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de los trabajos realizados.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexá Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-6121-43	FECHA:	23 de julio de 2024



Foto7: Sustrucción de inodoro




Foto 8: Sustrucción de accesorios de inodoro(contra llave, tubo de abasto y tanque



Foto93: Sustrucción de pila por pila in situ



Foto 5: Reparación de piso cerámico




Foto 6: Sustrucción de lámparas LED



Foto1: Reparación de planchas de concreto de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

