

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Patzité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Paxocol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paxocol, Patzité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0001-43	FECHA:	15/03/2024



**Modulo 1:** Sustitucion de inodoros, lavamanos, tubería de línea principal, instalacion de tubería de agua potable y sustitucion de deposito de agua.



**Modulo 2:** Suministro e instalacion de balcones de hierro en ventanas y puerta de rejas.




**Modulo 3:** Sustitución de canal de pvc, sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3".



**Modulo 4:** Sustitucion de piso de torta de concreto, reparacion de cuneta de concreto, reparacion de banqueta.



**Modulo 5:** Pinturas en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público