

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Patzité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Paxocol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paxocol, Patzité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0001-43	FECHA:	16/06/2024



Modulo 1: Sustitucion de inidoro s,lavamanos, tuberia de linea principal, instalacion de tuberia de agua potable y sustitucion de deposito de agua.



Modulo 2: Suministro e instalacion de balcones de hierro en ventanas y puerta de rejas.



Modulo 3: Sustitución de canal de pvc, sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tuvo pvc 3".



Modulo 4: Sustitucion de piso de torta de concreto, reparación de cuneta de concreto, reparación de banqueteta.



Modulo 5: Pinturas en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público