

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | Patzité |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O.R.M Aldea Paxocol | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Paxocol, Patzité |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-07-0001-43 | FECHA: | 22/06/2024 |



Modulo 1: Sustitucion de inodoros, lavamanos, tubería de línea principal, instalacion de tubería de agua potable y sustitucion de deposito de agua.



Modulo 2: Suministro e instalacion de balcones de hierro en ventanas y puerta de rejas.



Modulo 3: Sustitución de canal de pvc, sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3".



Modulo 4: Sustitucion de piso de torta de concreto, reparación de cuneta de concreto, reparación de banqueta.



Modulo 5: Pinturas en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público