



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzitè
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Choamarcel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Choamarcel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0306-43	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Instalación de piso aula de párvulos culminada .



Foto 2: Instalación de piso laboratorio de computación culminado.



Foto 3: Aula quinto culminada.



Foto 4: Aula segundo culminada.



Foto 5: Corredor culminado.



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se actualiza el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

