



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>Quiché</b>	MUNICIPIO:	<b>Patzitá</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Instituto Nacional Educación Básica de Teles</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>abecera Municipal de Patzitá</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-07-4214-45</b>	FECHA:	<b>2/11/2024</b>



Foto1: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto en el pasillo



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto en el pasillo



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto en las aulas.




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto en las aulas.



Foto 5: Sustitución de lámparas



Foto 6: Sustitucion de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público