



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Patzitè
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Teles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal de Patzitè
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-4214-45	FECHA:	02/11/2024



Foto1: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto en el pasillo



Foto 2: Sustitucion de piso de torta de concreto en aulas



Foto 3: Modulo 1. Reparación de cableado Eléctrico



Foto 4: Modulo 1 . Sustitución de lámparas




Foto 5: Modulo 1. Sustitución de flipones



Foto 6: Modulo 2. Cancha polideportiva. Reparación de cableado eléctrico y sustitución de lámparas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Hoja 1/2

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

ASPECTOS GENERALES:

DEPARTAMENTO:	Quiché		MUNICIPIO:	Patzité	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal de Patzité	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-4214-45		MATRÍCULA:	173	
JORNADAS	M	V	DIRECTOR (NOMBRE): Ana Florencia Osorio de Morales		
		X	TELÉFONO: 51540766	Fecha: 29/11/2024	PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL: 100%

CÓDIGO	RENLÓN DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	% DE AVANCE	% POR EJECUTAR
MODULO 1					
1	Sustitución de Piso de torta de concreto de piso de granito	M2	219	100%	0%
2	Reparación de cableado eléctrico	MI	310	100%	0%
3	Instalacion de unidades de luz (incluye interruptores, ducto y cable eléctrico)	Unidad	26	100%	0%
4	Sustitución de plafoneras	Unidad	26	100%	0%
5	Sustitución de ducto eléctrico +accesorios	ML	150	100%	0%
6	Sustitucin de lámparas Led ahorradoras de 40wats	Unidad	26	100%	0%
7	Sustitución de interruptores dobles	Unidad	12	100%	0%
8	Sustitución de flipones	Unidad	3	100%	0%
9	Sustitución de toma corriente doble	Unidad	10	100%	0%
10	Instalación de unidades de fuerza (toma corriente doble)	Unidad	10	100%	0%
Modulo 2 (cancha)					
11	Reparación de cableado eléctrico	ML	40	100%	0%
12	Sustitución de ducto eléctrico +accesorios	ML	70	100%	0%
13	Sustitucion de lamparas LED	Unidad	5	100%	0%
14	Sustitución de interruptores dobles	Unidad	2	100%	0%
15	Sustitucion de toma corrientes dobles	Unidad	2	100%	0%
16	Instalación de unidades de luz (incluye interruptores, ducto y cable eléctrico)	Unidad	5	100%	0%
17	Instalación de unidades de fuerza (toma corriente doble)	Unidad	2	100%	0%

OBSERVACIONES RELEVANTES


Presidente de la OPF
Firma y Sello del



Persona de la DIEDUC que verifica
Juan Quinilla Us
Coordinador Técnico Administrativo

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar/
Planificador de DIEDUC
Firma y sello